

	1 x anlassen	2 x anlassen	3 x anlassen
1.2080	+	□	○
1.2083 normal	+	□	○
1.2083 sekundär	□	○	○
1.2085	□	○	○
1.2343	□	○	○
1.2344	□	○	○
1.2363	□	○	○
1.2365	□	○	○
1.2367	□	○	○
1.2379 normal	+	□	○
1.2379 sekundär	□	○	○
1.2436	+	□	○
1.2709	+		
1.2721	+	+	□
1.2767	+	+	□
1.2826 bis 10 mm	+	+	□
1.2842 bis 20 mm	+	+	□
1.3243			○
1.3342			○

+

□

	1 x anlassen	2 x anlassen	3 x anlassen
1.3343			○
1.3344			○
1.4021	+	□	○
1.4028	+	□	○
1.4034	+	□	○
1.4057	+	□	○
1.4104	+	□	○
1.4108	+	□	○
1.4112	+	□	○
1.4301	+		
1.4305	+		
1.4542	+		
1.4543	+		
1.4548	+		
Custom 455	+		
Custom 465	+		
Böhler: K-Stähle			○
Böhler: M-Stähle			○
Böhler: W-Stähle			○

○

□

Lieferzeitentabelle

Nebenstehend finden Sie die Standard-Lieferzeiten für Vakuum-Härten diverser Stähle.

Weitere Lieferzeiten geben wir Ihnen gerne auf Anfrage.